

**BUREAU VERITAS**  
Certification



## Certificado de Conformidade

OFICINA DE SERVIÇOS CERTIFICADA  
CONFERIDO AO SOLICITANTE

**LAB SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA**

CNPJ: 03.819.097/0001-57

RUA VER. WADISLAU BUGALSKI, 5833 - BOTIATUBA

CEP 83511-000 – ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR - **BRASIL**

Este certificado é emitido como confirmação de que o local da Oficina de Serviços e associados foram avaliados e considerados em conformidade com os requisitos da Norma **ABNT NBR IEC 60079-19**, relativas ao tipo e ao escopo do serviço listados abaixo:

---

Documentos de Referência

**ABNT NBR IEC 60079-19:2020**

---

Escopo de Serviço

**REPARO, REVISÃO, RECUPERAÇÃO DE CFTV PARA USO EM ATMOSFERAS  
EXPLOSIVAS.**

**TIPOS DE PROTEÇÃO:**

Invólucro à prova de explosão “d”

Invólucro Pressurizado “p”

Pressurizado “pD”

Proteção por invólucros “t”

---

Data de Início da Certificação: **27 DE JUNHO DE 2022.**

Data da validade da Certificação: **26 DE JUNHO DE 2025.**

Este Certificado de Conformidade foi emitido segundo modelo de certificação ISO 6 e a validade deste está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do Bureau Veritas Certification.

**Locais cobertos por este Certificado: O mesmo indicado acima**

Número do Contrato: **SF.3694236**

Número do Certificado: **BVC13.2749**

Certificado desde: **27 DE JUNHO DE 2013.**

Renato Paiva

Coordenador Técnico de Certificação de Produto

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro

Cep: 04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil

Tel.: + 55 11 2655 9000 - [www.bureauveritascertification.com.br](http://www.bureauveritascertification.com.br)



## Certificado de Conformidade

# BVC13.2749

Escopo de fornecimento

### ESPECIFICAÇÃO:

A Lab Soluções realiza reparo, revisão e recuperação de CFTV projetados para serem instalados em área classificada de acordo com os tipos de proteção mencionados acima.

### CONDIÇÕES DA CERTIFICAÇÃO:

A empresa não realiza reparo em campo;

A empresa não realiza o serviço de recuperação de peças e componentes;

### DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA:

- Relatório de Análise (RA) nº 001/2022 de 24/06/2022;
- Relatório de Auditoria de 21/06/2022.

### HISTÓRICO DE REVISÕES

Data de emissão	Descrição
07/10/2013	Emissão Inicial.
30/11/2016	Revisão 01 – Recertificação.
21/06/2019	Revisão 02 – Recertificação.
05/07/2022	Revisão 03 - Recertificação